



**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

**CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343**

**Paim Filho - RS**

# **LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

## **CONTRATANTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE/RS**

**CNPJ: 87.613.600/0001-03**

## **CONTRATADA**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

**CNPJ: 34.529.977/0001-12**

**RESP. TÉCNICO: ENG. LUCAS DA SILVA SCHENATTO**



**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

**CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343**

**Paim Filho - RS**

## **1. OBJETIVO**

Trata este Laudo Técnico da avaliação de veículos automotores de propriedade da Prefeitura Municipal de Cacique Doble - RS, para fins de estimar o valor de venda dos veículos em um futuro leilão.

## **2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA**

Foram realizadas inspeções em todos os veículos que se encontraram a disposição.

Verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

Em se tratando de veículos e máquinas usadas, para prever o valor de cada um, utilizou-se o Método Direto Comparativo de Dados de Mercado, considerando os valores praticados no mercado de vendas da região.

## **3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS**

### **3.1. Fiat Ducato**

**Marca:** Fiat

**Cor:** Branca

**Combustível:** Diesel

**Ano/Modelo:** 2014/2014

**Placa:** IVS 5476



**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343

Paim Filho - RS





**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343

Paim Filho - RS

### **3.1.1. Condições Encontradas**

- **Lataria**

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem.

- **Sinalização**

Conforme consta nas imagens acima, o veículo possui a sinaleira traseira LE, o farol de neblina LD e o espelho retrovisor LE quebrados.

- **Vidros**

As janelas laterais encontram-se em bom estado, o para-brisa encontra-se trincado.

- **Parte Interna**

As poltronas do veículo encontram-se em bom estado visual, porém existem algumas que estão com a fixação frouxa com o assoalho e com algumas alavancas de ajuste de inclinação faltantes.

O sistema de alarmes encontra-se, aparentemente, modificado.

- **Motor**

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco coloca-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343

Paim Filho - RS

### 3.2. Sucata Caminhão Basculante

**Marca:** Mercedes Benz

**Cor:** Branca

**Combustível:** Diesel

**Ano/Modelo:** 2014/2014

**Placa:** IVQ 2788





**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343

Paim Filho - RS

### 3.2.1. Condições Encontradas

O veículo encontra-se batido criticamente danificado, cabine, motor, chassi e demais componentes irreparáveis.

A carroceira basculante e seus atuadores podem ser reparados. A mesma possui amassados ao longo de sua sessão e está sem a caixa de rodas LE.

Os feixes de molas, cardam e diferenciais traseiros, aparentemente, podem ser reutilizados. Não houve nenhuma possibilidade de teste.

### 3.3. Trator

**Marca:** Agrale 75cv

**Cor:** Cinza

**Combustível:** Diesel

**Ano/Modelo:** 2010





**LUCAS DA SILVA SCHENATTO**

**LS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA**

**CREA-RS 231646 | Fone: (54) 9 9622-8343**

**Paim Filho - RS**

### **3.3.1. Condições Encontradas**

O Trator apresenta bom estado de conservação e seus sistemas elétricos e hidráulicos estão operando normalmente.

Os pneus dianteiros estão em meia vida e os traseiros estão em boas condições.

## **4. APRESENTAÇÃO DOS VALORES**

<b>QTD</b>	<b>TIPO/DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR AVALIADO (R\$)</b>
<b>01</b>	<b>FIAT DUCATO</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SUCATA CAMINHÃO BASCULANTE</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>01</b>	<b>TRATOR</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

## **5. CONCLUSÃO**

Com base nos dados levantados durante a vistoria, para a determinação do valor mínimo para venda dos veículos anteriormente mencionados, conclui-se que os valores acima indicados são os adequados para uma futura venda dos mesmos.

## **6. ENCERRAMENTO**

Vai o presente Laudo Técnico de Avaliação, composto de 07 páginas digitadas de um só lado, sendo todas rubricadas e a última assinada e um anexo correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de nº 10734916.

Cacique Doble, 30 de abril de 2020.